



6970 Meteors, Con Cerdn

NRR
33
dB

6870 Meteors, Sin Cerdn



6632 Meteors, Small, con Cerdn

NRR
28
dB

6630 Meteors, Small, sin Cerdn



6875 Meteors PlugStation,
Sin Cerdn / 500 Pares

6634 Meteors, Small PlugStation,
sin Cerdn / 250 Pares

METEORS & METEORS SMALL TAPONES

AUDITIVOS DE ESPUMA

El diseo curvo nico de los Meteors proporciona un confort excepcional. Los contornos siguen la forma del canal auditivo que significa menos presi3n en el diámetro m1s pequeo del canal auditivo. El innovador diseo de los Meteors ofrece un ajuste seguro durante todo el d1a. La base grande ayuda a proporcionar una inserci3n adecuada, ajuste y extracci3n. El mismo alto nivel de confort y ajuste est1 disponible para mujeres y otros trabajadores con canales auditivos m1s pequeos con Meteors, Small. Ambos tamaos ofrecen una protecci3n superior.

DISPONIBLE EN DISPENSADOR DE PLUGSTATION

Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de costos con nuestro popular dispensador de tapones auditivos, PlugStation Meteors, tapones auditivos de espuma, sin cord3n. Puedes colocar el PlugStation en todos los lugares que sean necesarios. Plugstation da la conveniencia, facilidad de uso y alta visibilidad que llevan a un mayor cumplimiento y al brindar un acceso r1pido a los trabajadores tambi3n ahorra tiempo de trabajo.

- Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar el conocimiento del programa de conservaci3n de la audici3n.
- Conveniencia: Coloque un PlugStation en cualquier lugar que se necesiten.
- Ahorro de costos: los trabajadores toman un par a la vez para que no haya derroche de m1ltiples pares

CARACTERÍSTICAS

- El NRR m1s alto probado de forma independiente: NRR 33 para meteoritos regulares y NRR 28 para meteoritos, pequeos.
- Espuma suave de recuperaci3n lenta y la forma contorneada se adaptan f1cilmente al canal auditivo para brindar comodidad durante todo el d1a.
- Los contornos siguen la forma del canal auditivo, lo que significa menos presi3n en el diámetro m1s pequeo del tap3n auditivo.
- El diseo innovador de Meteors ofrece un ajuste seguro durante todo el d1a.
- Meteors probados de forma independiente seg1n ANSI S3.19-1974.
- Busque las rayas y remolinos de colores exclusivos y el color verde brillante como s1mbolos de la calidad de Moldex.
- 100% libre de PVC.



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

MODELO /DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6870 Meteors, Sin Cordón	200 Pares por Caja	10 Cajas por Cartón
6970 Meteors, Con Cordón	100 Pares por Caja	20 Cajas por Cartón
6630 Meteors, Small, Sin Cordón	200 Pares por Caja	10 Cajas por Cartón
6632 Meteors, Small, Con Cordón	100 Pares por Caja	20 Cajas por Cartón
6875 Meteors PlugStation, sin Cordón	500 Pares por Dispensador	4 Dispensadores por Cartón
6634 Meteors, Small PlugStation, Sin Cordón	250 Pares por Dispensador	6 Dispensadores por Cartón

ATTENUATION DATA – METEORS

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB)	40.7	42.3	41.8	41.2	39.4	45.9	46.3	47.4	47.4	NRR 33	CSA AL
Standard Deviation (dB)	5.2	5.1	4.5	3.5	3.2	3.8	4.3	3.8	4.3		

ATTENUATION DATA – METEORS, SMALL

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB)	30.2	34.0	35.7	35.6	37.3	41.1	43.1	45.5	43.4	NRR 28	CSA AL
Standard Deviation (dB)	5.0	5.0	4.2	3.5	3.1	5.6	5.5	5.3	4.4		

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. El incumplimiento de todas las instrucciones puede provocar pérdida de audición o lesiones.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. Los tapones auditivos Meteors sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.
5. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
6. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
7. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
8. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
9. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/510
Fax: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

